

technisches Problem

R50

Zündaussetzer im 4. Zyl.

Beitrag von „Balu“ vom 7.3.2023, 01:44

Tausch mal die Zündkerzen und Kabel.

Neu heißt nicht fehlerfrei.

Kabel sind zwar nur begrenzt tauschbar wegen ungleichen Länge aber vlt findest du ja irgendeine Konfiguration die passt.

Sonst kann es ja eigentlich nur die Zündspule sein.

Alternativ (reine Hypothese, keine Ahnung ob das wirklich sein kann):

Kabelbaum zwischen Steuergerät und Zündspule hat einen Weg, sodass ein Wackler entsteht.