

Frage

R52

## Öl Verlust an Getriebe und Motor

**Beitrag von „Sportmeme“ vom 22.6.2023, 17:16**

Kurbelwellensimerring, Kurbelwellensensor, Ölfiltergehäuse, Ventildeckel und Ölwanne sind die typische Stellen wo er Inkontinent ist.

Manche auch an dem Ölpumpendeckel.