

Frage

R53

Kühlwassertemperatur gleichbleibend bei betriebswarmen Motor

immer

Beitrag von „mr53“ vom 23.6.2023, 22:13

Danke dir, also kann ich davon ausgehen das dass so normal ist?