

technisches Problem

R53

## ABS/DSC Steuergerät meldet sich nicht

Beitrag von „GerdF“ vom 16.10.2023, 16:14

Moin, ja - in die anderen Steuergeräte komme ich rein. Ein Multimeter habe ich, ein Oszilloskop nicht...aber wenn's hilft, besorge ich eins. Im ISTA gibt es ja auch Hilfe zur Fehlerbehebung, die eher davon ausgeht, dass die Versorgungsspannung oder das Kabel zur OBD keinen Anschluss hat... Ich konnte nur bisher auch keinen Stromlaufplan finden bzw. kaufen...von daher bin ich im wahrsten Sinne noch etwas „planlos“ .