

Frage

R53

Keine Navi Lautstärke

Beitrag von „Drogg“ vom 13.12.2023, 14:42

habs selbst gefunden 😊 da hat der vorgänger wohl ein BT modul eingebaut und vergessen ein kabel direkt ans radio zu klemmen 😊 neues adapterkabel bestellt... eingebaut.... nun geht CD, BT und Navi spricht auch mit mir 😊