

**technisches Problem**

**R53**

# **Fehler 0137 Lambda vor Kat Spannung zu niedrig**

**Beitrag von „Balu“ vom 12.3.2024, 21:11**

P0137 ist laut google aber die Sonde nach dem Kat.