

technische Frage

R53

## Valeo 4KKit beim Facelift

**Beitrag von „Chrisswl“ vom 31.5.2024, 23:45**

Vereinfach gesagt heißt das:

Die Schwungscheibe sitzt nicht mittig auf der Kurbelwelle so wie die Alte und man sollte sie mit ner Fühlerlehre auszentrieren?

Ig Chris