

technische Frage

R53

Länge Antriebswelle links

Beitrag von „t.s_nf“ vom 24.6.2024, 17:02

Moin,

da mein R52 ebenfalls Vibrationen aufweist (trotz Serienfahrwerk) würde ich gerne vorsorglich beide Antriebswellen ersetzen.

Nun stehe ich vor der selben Frage wie weber395.

Wüsste jemand von euch, welche längen beide Wellen haben?

Handelt sich um ein handgerührtes Getriebe.

Liebe Grüße aus dem hohen Norden