

technisches Problem

JCW

Spaltmaß Motorhaube

Beitrag von „deixi“ vom 14.8.2024, 08:50

[2 - Kopie.jpg](#)Hallo,

ich hab meinen Mini ja neu lackieren lassen. Dazu waren Stoßfänger, die Kotflügel und die Haube abmontiert. Die Haubenhalter wurden nicht abgebaut oder verschoben. Nach dem Zusammenbau habe ich das Problem das die Haube am Rand ein paar mm zu tief sitzt (siehe Bild), in der Mitte der passt der Abstand.

Ich steh echt auf der Leitung. wie das zu Stande kommt. Das Blech mit den Gitter und Wischern geht nicht tiefer, die Haube geht nicht höher.

lg

Deixi