

technisches Problem

Alle

Flexrohr macht mich kirre!!!

Beitrag von „Kuhpa“ vom 20.3.2025, 10:54

Also ich weiß ja nicht aber vielleicht ja ihr ...

Mir ist jetzt zum dritten Mal das Flexrohr innen zerbröselt:

[IMG_1680.jpeg](#)[IMG_1679.jpeg](#)[IMG_1678.jpeg](#)

Ich habe immer solche wie das neu zu sehende verbaut (60er Innenmaß) und immer löst sich der Innenmantel auf (siehe Kehrblech).

Zuerst hatte ich die Drehmomentstütze im Verdacht, die ist aber mittlerweile neu und mit Powerflex verstärkt.

Nehme ich die falschen Flexrohre? Passt meine Schweißlehre eventuell nicht?

Oder sollte ich besser so ein Flexrohr nehmen? Und ein 55er wäre glaub auch besser (hab ja auch ein 55er Krümmerrohr)...

[IMG_0308.png](#)