

**technisches Problem**

**R50**

## **Kupplung trennt nicht mehr, Pedal bleibt unten**

**Beitrag von „alaekzz“ vom 31.3.2025, 21:06**

Könnte auch ein defekter Geber/Nehmerzylinder sein.