

technisches Problem

R53

## Knacken bei warmen Temperaturen

Beitrag von „Balu“ vom 11.4.2025, 07:52

Das klingt für mich nach den Getriebelagerbock. Den hab ich die Tage bei mir aus genau dem gleichen Grund erneuert (inkl. Drehmomentstütze). Seit dem ist ruhe.

Alternativ könnte ich mir auch die Domlager als Verdächtige vorstellen.