

Krümmerdichtung wechseln

Beitrag von „Gravedigger“ vom 3.5.2025, 12:43

Hallo Mini-Freunde,

habt ihr Erfahrungen mit der Krümmerdichtung vom normalen Cooper Motor?

Ich habe bei meinem das Problem, dass der Wagen, wenn der Motor noch kalt ist, auffällige Aussetzer beim Beschleunigen hat. Es ist recht schwankend, die Kraft kommt und geht. Ich habe das Gefühl, dass es am Kraftstoffgemisch bzw. Falsch Luft liegt.

Mir scheint auch das Motorgeräusch nagelnder zu sein wenn er kalt ist.

So ähnlich klang vor vielen Jahren mal ein Auto von mir, dass einen Riss im Krümmer hatte.

Sind die Krümmer oder die Dichtungen auffällig bei den Tritec Motoren?