

Defekt?!

Beitrag von „GioX11185“ vom 5.5.2025, 10:57

Beim Kauf des Minis war mir bekannt dass der 2. Gang bei schnellem Gang Wechsel kaum einzulegen ist ... zu mindest nicht lautlos... auch die anderen Gänge waren so lala ... laut Verkäufer ZMS defekt.

Die Kupplung fühlte sich gut an ... sieht auch aus als ob die noch was könnte ... die Schaltung finde ich wirkt generell wie ein Rührwerk bei meinem.

So ZMS ist nun draussen, es lässt sich links und rechts ein Stück weit drehen, kommt aber nur wieder willig und langsam zurück auf Null Punkt ... es ist kein kippeln spürbar.

Laufleistung ca 130tkm. Was sagt ihr dazu? Kaputt oder normal?