

Frage

R53

Auf die Inneren Werte kommt es an

Beitrag von „GioX11185“ vom 7.5.2025, 10:19

Heute mal den Kopf runter genommen... ich bitte um eure Einschätzung.

Morgen kommt mein Ultraschall Reiniger an, dann kann ich den Kopf auch reinigen...

Meine Einschätzung...

Nockenwelle ist fritte ... ich vermute das eine scharfe ohne Software und Hardware Anpassung nichts bringt?!

Hat jemand noch eine gute im Keller die er verkaufen möchte?

Kopf ... naja schwer zu sagen müsste ich wohl erstmal putzen

Block ... keine riefen ... kein kippeln der Kolben ... kreuzschliff auch vorhanden ... würde sagen der geht noch außer der Ölkorke

Dankeschön