

Kein Öldruck, bzw zu wenig!

Beitrag von „GioX11185“ vom 30.5.2025, 18:23

Hallo zusammen, hab an meinem Motor neue Kolbenringe, Pleuellagerschalen, Nockenwelle, etc. erneuert.

Die Ölpumpe hatte ich auch zerlegt und mit Öl befüllt.

Ich habe zwei Öldruck Messer angeschlossen, ich komme auf nur 2Bar Öldruck bei kaltem Motor.

Wenn ich richtig gelesen habe brauche ich aber ja 5Bar.

Der Sitz der Dichtungen wurde kontrolliert, diese sitzen richtig.

Ölfilter sollte auch der richtige sein, damit das Ventil geschlossen bleibt.

Ich habe jetzt eine nagelneue Original BMW Ölpumpe eingebaut. Aber leider ist das Problem unverändert.

Öl ist 5W30 drin, liegt da eventuell das Problem, das es zu dünn ist?

Ich bin so ziemlich am Ende mit meinem Latein.

Dankeschön