

Frage

R53

Cooper S - Stoßstange | Spaltmaß

Beitrag von „Superkraut“ vom 31.5.2025, 08:26

Hallo zusammen ,

Anfang März ist uns jemand an die Front Stoßstange gefahren. Der Mini ist dann zu BMW gekommen um den Schaden zu beheben. Fahrerseite hat das Spaltmass nicht mehr gestimmt. Nun ist mir bei genauer Besichtigung aufgefallen , das die Stoßstange im ganzen ca. 1,3 cm nach unten versetzt ist. Siehe Bilder. Ist das soweit normal ? Ich finde das etwas viel ! Zudem fehlt ein Kunststoffclip im Radlauf. Ich habe so das Gefühl das die Stoßstange garnicht ab war. Habe letzte Woche an die BMW Werkstatt eine Reklamation geschrieben , allerdings keine Antwort bekommen. Was meint ihr ?

Grüße Kraut