

Frage

R53

Cooper S - Stoßstange | Spaltmaß

Beitrag von „Superkraut“ vom 31.5.2025, 10:13

Ja die Schrauben sitzen alle. Sieht soweit gut aus mit den Schrauben. Klar, Haube ist zu. Ich meine, er war bei BMW. Reparatur mit Spur einstellen hat über 700 Euro gekostet. Muss ich dieses Spaltmaß akzeptieren?