

erledigt

R53

## Riemenscheibe nach 500km defekt

**Beitrag von „GioX11185“ vom 26.6.2025, 11:37**

Der Hersteller war Maxgear, denke jetzt nicht das es der Top Hersteller ist, dachte mir aber lieber ne günstige neue wie ne alte ... naja falsch gedacht . Einen Montage Fehler schließe ich mal aus, eventuell war es ein Haarriss der sich dann bemerkbar gemacht hat. Das Teil hat ja noch nichtmal volle Leistung bekommen, da ich noch einfahre. Egal Glück im Unglück es wurde nichts weiteres beschädigt und der Wechsel auf die alte lief auch relativ problemlos.