

Frage

R50

Späne an der Einfüll und Ablassschraube des Differenzialgehäuse

Beitrag von „ThoSchosMini“ vom 5.7.2025, 15:10

Hallo an alle. Habe Heute das Öl am Differenzialgehäuse abgelassen und meines Erachtens zu viel Späne an der o.g. Schrauben festgestellt. (Siehe Bild)

Oder ist das bei einer Laufleistung von rund 285000 km noch normal?

Habe den Mini Cooper W10B16B ,Getriebe GS5-65BH

Bj 2002 85 kw

Danke Euch schonmal im voraus.