

Frage

R50

Späne an der Einfüll und Ablassschraube des Differenzialgehäuse

Beitrag von „ThoSchosMini“ vom 5.7.2025, 19:37

Also das Getriebe ließ sich gut schalten und ich fand auch keine Auffälligkeiten bei einer Probefahrt von 10min mit vielen Schaltvorgängen.

Ob schon mal ein neues verbaut wurde,kann ich nicht erkennen bzw nachvollziehen.

Werde es mal spülen und schauen, ob noch mehr rauskommt. Das Öl sah noch einigermaßen gut aus.

Danke Dir.