

technisches Problem

R53

AU nicht bestanden, CO2 Werte zu hoch

Beitrag von „Sportmeme“ vom 7.7.2025, 15:26

War wieder soweit, TÜV muss neu.

TÜV ohne Mängeln bestanden jedoch AU nicht bestanden da CO2 Wert zu hoch, (5,0). Im leerlauf alles im grüne bereich, bei ca. 3000U/min steigt der wert auf 5. Lambda bleibt im grüne Bereich.

Vor 2 Jahre AU bestanden ohne bedenken mit dem gleiche setup.

Habe die Lambda sonden im Verdacht, würde mich trotzdem freuen auf tips von euch.