

technisches Problem

R53

AU nicht bestanden, CO2 Werte zu hoch

Beitrag von „Sportmeme“ vom 7.7.2025, 15:46

Motor war auf betriebstemperatur, der prüfer hat es selber noch paar mal hochgedreht in die Hoffnung das es besser wir. Er meint auch das eher die lambda sonden sein können als der Kat