

# Probleme nach Krümmertausch

Beitrag von „Oliver53“ vom 5.9.2018, 12:45

hi. Kai

Das Brummen hab ich bei mir auch morgens wenn er noch kalt ist, jedoch nach 10 Minuten ist alles gut. Hab ebenfalls den krümmer modifiziert und eine toyosports auspuffanlage drunter.

Warum zieht der denn bei dir nicht durch bis mind. 200 km/h ????

175 ist wenig. Zu wenig

Gruß Oliver