

Leistungsprüfstand ernüchternd

Beitrag von „alaekzz“ vom 30.8.2025, 11:32

Servus zusammen,

möchte gerne einmal von meinem Prüfstandslauf berichten. Letzte Woche Montag war ich zu Besuch bei der Halle 77 und hatte einen Termin auf dem Leistungsprüfstand. Vorab erwähne ich, dass es an diesem Tag 27 grad warm war und mein Mini ca. eine 3/4 stand bis es los ging. Als ich mich zum Prüfstand begab, zeigte mir mein Zusatzinstrument *Ansaugluft* knapp 40grad an. Als es dann endlich los ging bemerkte ich schnell auf dem Monitor das iwas nicht stimmt 🤔

Statt der erwartenen 210 PS, standen nun nach 2 Läufen gerade einmal 169PS an!!!

Der Prüfer sagte mir zum Schluss, dass die Ansauglufttemperatur bei 74grad gewesen ist! War hier der Bauteilschutz aktiv und regelt auf Serienleistung zurück? Vlt weiss der ein oder andere ja was dazu?!