

technisches Problem

R53

Kompressor Bestandsaufnahme, was tun?

Beitrag von „MR53SPL“ vom 26.9.2025, 21:44

Hallo zusammen,

wie in meiner Vorstellung angekündigt, wollte ich mich diese WE mal dem kleinen Cooper S widmen und durchschauen und erste Dinge in die Reihe bringen.

Das Fahrzeug hat 215tkm, der Motor etwa 135tkm...Grundsätzlich ist der technische Zustand gar nicht übel und das Auto fährt auch gut.

Habe mir gleich mal den Kompressor vorgenommen.

Ausgebaut und dann von Hand gedreht und geschüttelt. - Keinerlei Auffälligkeiten.

Dann nach Öffnen des Wapu-seitigen Ablass kam nichts (oder sehr wenig) Öl heraus.

Antriebsseitig alles gut 120-140ml nicht mal extrem schwarz und auch keine schlimmen Gerüche.

Habe dann den Deckel auf der Wapu-Seite geöffnet. Seht selbst.

Wie würdet Ihr den Zustand bewerten? Was soll ich nun machen?

Das Auto wird nur zum Spaß bewegt und sicher nicht mehr als 2-5tkm/a.

Dafür aber natürlich in der Zeit beansprucht...und ein Tuning 58 LR, JCW würde ich schon gerne machen.

Steffen habe ich parallel schon angeschrieben und warte auf seine Meinung.

Danke im Voraus für Eure schnelle Hilfe.