

Beitrag von „LateField257“ vom 7.12.2018, 03:40

Hallo zusammen.

Habe heute zufällig ins Batteriefach geschaut und bemerkt das meine Batterie 3 cm unter Wasser stand.

Hatte ich beim letzten mal schon bemerkt und gesehen das meiner ein Rostloch über der Griffleiste hat. Daraufhin hab ich

es trockengelegt und eine neue Griffleiste besorgt da die alte fast keine Dichtung mehr hatte und habe das ganze mit transparentem

Silikon fast unsichtbar angebracht.

Somit wäre ein Fehlerpunkt weniger.

Was wären noch mögliche Fehlerquellen?

Hab in einem anderen Forum gelesen, dass Wassereintritt an der 3 Bremsleuchte auch möglich wäre oder Rückleuchten.

Kofferraumabdeckung , Hutablage und Dachhimmel sind trocken :-/!

Danke im vorab 🙌👍👍