

technisches Problem

R53

Fehler 0180

Beitrag von „Scholle“ vom 3.9.2019, 15:36

Absolut Druck ansaugkrümmer zu hoch ?♂ Wer hätte das schon mal ?

Beitrag von „Sascha“ vom 3.9.2019, 17:24

Servus!

Heißt nichts anderes, das dein MAP-Sensor fritte ist!

Sascha

Beitrag von „Scholle“ vom 3.9.2019, 17:48

Tausche mal beide durch ! Mal gucken ob es das war . Danke erstmal .