technisches Problem R50 Heizung nur lauwarm

Beitrag von "BitterWood796" vom 14.11.2019, 07:20

Hallo,

bin neu hier und benötige direkt dringend Hilfe.

Meine Frau fährt einen Mini One R50 90PS. Die Heizung geht leider nicht arg warm. Heißt er bläst kühl bis leicht lauwarm. Habe bereits den Wärmetauscher ausgebaut und gespült. In den einen Eingang mit kochendem Wasser (Wasserkocher) gefüllt und es kam aus der anderen Leitung (Abgangsleitung) heißes Wasser raus und der Wärmetauscher wurde auch vollflächig richtig heiß. Entlüftet habe ich das System nun auch schon 3-4 mal und es kam auch keine Luft mehr raus bzw Luftbläschen.

Könnt ihr mir vllt weiterhelfen?

Danke im voraus

Beitrag von "SilentHall21" vom 14.11.2019, 07:45

Tausch mal den Thermostat ??

Beitrag von "MTB" vom 14.11.2019, 08:03

Aber der Motor wird richtig warm? Nicht das einfach das Thermostat hängt.

Ansonten gibt es noch die Möglichkeit das du falsch entlüftest, oder es am Heizungkasten liegt. Der R50 hat keine Zulaufregelung, die Temperatursteuerung erfolgt nur über Klappen die Kalt und Warmluft mischen. vielleicht ist da der Seilzug von der Verstelleinheit zum Heizungskaten nicht richtig drin, Klappe nicht richtig eingehangen etc.