

Kein GPS-Empfang

Beitrag von „Seppl2202“ vom 13.12.2020, 20:20

Hallo zusammen,

an meinem Cooper scheint sich die Dachantenne zu verabschieden. Das Navi findet keine GPS Position mehr. Der GPS-Status aus dem Menü sagt folgendes auf dem Bild im Anhang. Allerdings sagt der Sensorentest beim GPS Empfangsstörung.

Mich macht das „Visible Satellites: 8“ aus dem Bild etwas stutzig. Wie kann das Gerät Satelliten erkennen wenn es keine Daten empfängt? Doch nicht die Antenne?

Der „allgemeine“ GPS Status sagt Zeit bei Jahr 1980.

Der Softwarestand ist 4-1/00

Hatte das schonmal jemand?

Beitrag von „Littletitus“ vom 13.12.2020, 20:23

Kauf dir bei eBay ne billige GPS Antenne und steck diese probelhalber an! Wirst sehen es funktioniert dann! Hatte meiner auch, hab die alte Haifischflosse dann zerlegt, war komplett korrodiert innen! Hab mir dann eine haifischantenne von VW „umgebaut“!

Greetz

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 13.12.2020, 20:28

Servus,

noch nie gehabt, aber schon mehr als 1. darüber was gelesen.

und zwar folgendes:

1. GPS Antenne defekt durch Korrosion.
2. Korrosion Stecker GPS Antenne auf Kabel.
3. Stecker ist ausgesteckt.

Es gibt aber auch eine preiswerte Reparatur wenn es an der GPS Antenne liegt. Eine GPS Maus mit dem passenden Stecker kaufen, versteckt einbauen und dann sollte wieder alles gehen :-).