Beitrag von "Molo456" vom 19.9.2021, 14:31

Hallo zusammen,

bei mir ist momentan die MKL am leuchten.

Kurz Mal ausgelesen spuckt er mir folgende Fehlermeldungen aus.

Ist jedoch kein Leistungsabfall bemerkbar.

IMG 20210911 192735.jpg

Denke es ist der Saugrohr-Druckfühler fritte (12140872648) über dem Kühlwasserthermostat. Lieg ich da richtig?

Und lieber original BMW geholt (90€) oder von Febi/NGK (~40€)?

LG Moritz

Beitrag von "Sascha" vom 19.9.2021, 17:50

Servus,

Jup ist der Sensor!

Wenn nicht original, dann von Delphi.

Die funktionieren und das auch länger.

Sascha