

Frage

Alle

## Leichter Wasserverlust

**Beitrag von „tw21“ vom 7.12.2021, 20:00**

Hi Forum,

seit dem ich mein Motor gerichtet und eingebaut habe, tropft ab und an etwas Kühflüssigkeit runter übers Getriebe.

Wo in etwa kann ich vermuten jedoch genau sieht man das nicht.

[IMG\\_E5676.JPG](#)

Bei dem roten Kreis ist die Schelle etwas zu weit vorne. Da war auch leicht feucht. Da wo Gelb läuft die Soße runter.

Könnte jetzt auch von dem Kreuzverteiler kommen.

Dachte bin schlau und hab mal Druck aufs System gegeben, damit man das vielleicht tropfen sieht. Entweder kommt da im kalten Zustand kein Druck an

oder das wird nur undicht wenn warm.

1,2bar waren auf dem Ausgleichsbehälter.

[IMG\\_5677.JPG](#)

Eigentlich wollte ich nicht alle Schläuche tauschen 🤖 Sind grad nicht im Angebot.

Oder einfach mal die Schelle richtig auf Position bringen und beobachten. Viel verliere ich nicht, jedoch tropft das aufs tiptop saubere Getriebe, was unschöne Flecken verursacht. Luxusproblem ich weiss nur will ich das so lange wie möglich hübsch halten und durch sowas nicht vergammeln lassen 🤖

Günter

---

**Beitrag von „Sascha“ vom 7.12.2021, 22:33**

Servus!

Günny! Mach die Schelle bei Rot richtig drauf!

Da wird es zu 99,9% tropfen.

Sascha

---

### **Beitrag von „Rapha87“ vom 16.12.2021, 19:05**

Mahlzeit Günny,

Probiere das mal was Sascha sagte.

Sonst guck mal in der Nähe des Saugrohrdrucksensors ist eine stahlleitung vom Kühlsystem da sitzt eine Entlüftungsschraube und Prüft mal ob der Sensor glaub das ist der Kühlmittelsensor ob dieser noch dicht ist.

Gruß

Rapha