

Frage

JCW

JCW Carbon Armaturenbrett hat helle Flecken..

Beitrag von „JCWJOGI“ vom 9.6.2022, 14:22

Hallo an die Gemeinde,

Ich bräuchte einen Tip wer meine original JCW Armaturenbrett Carbonblenden "retten" kann...

Meine haben helle Flecken und so wie es aussieht Feuchtigkeit an den Rändern gezogen...

Vielleicht hat jemand einen Tip oder kennt einen Carbon Spezialisten.

Besten Dank im voraus...

Ich häng später noch Bilder an...

Beitrag von „Maik96“ vom 9.6.2022, 14:41

Die helle flecken sind kein Feuchtigkeit sondern Delaminierung also der Klarlack löst sich vom Carbon. Die einzige Lösung ist der kompletter Klarlack abschleifen (aber Vorsicht das die kohlstofffasern nicht beschädigen) und dan neu lackieren.

Beitrag von „JCWJOGI“ vom 9.6.2022, 16:32

[20220609_135830.jpg](#)

Da oben links ist es recht gut zu sehen...

Danke für den Tip.

Und hättest Du ne Idee wer das machen würde?

Unser Lackierer hier vor Ort meinte dass läge am Carbon und dafür bräuchte ich nen Carbon

Profi....