

technisches Problem

R53

HK + NAVI (GPS) + AUX Eingang ?

Beitrag von „Mini1200“ vom 21.8.2022, 21:02

Hallo,

Mein Mini ist standardmäßig mit einem HK und einem Navigationssystem ausgestattet.

Ich habe ein Bluetooth-Modul hinzugefügt.

BT, Radio und CD sind in Ordnung, aber ich habe die Sprache des GPS verloren.

Was kann ich tun? Welche Lösung (natürlich mit BT)?

Danke

Beitrag von „Axel F.“ vom 22.8.2022, 18:39

evtl. mal direkt bei Ralf Dierkes von <https://www.autohifystation.de/index/styled-2/index.html> nachfragen - der ist Mini Spezialist auf diesem Gebiet!