Frage R53 MRS Airbag Fahrer Stufe 1 und 2

Beitrag von "Jonny" vom 31.10.2023, 07:31

Hallo zusammen. Bei meinem Cooper S Baujahr 2005 leuchtet die Airbag Lampe schon länger. Habe es gestern auslesen lassen.

MRS Airbag Fahrer Stufe 1 und 2

Hat jemand nen Tipp oder sowas schonmal gehabt?

Beitrag von "Sportmeme" vom 31.10.2023, 08:41

womöglich schleifring kaputt.

Beitrag von "Cover" vom 31.10.2023, 10:22

Das ist ja interessant... Bei mir kommt auch regelmäßig die Airbag Lampe und zusätzlich geht die Hupe nicht... Könnte beides Ursache defekter Schleifring sein ?