

Frage

R53

Cooper S - Stoßstange | Spaltmaß

Beitrag von „Superkraut“ vom 31.5.2025, 08:26

Hallo zusammen ,

Anfang März ist uns jemand an die Front Stoßstange gefahren. Der Mini ist dann zu BMW gekommen um den Schaden zu beheben. Fahrerseite hat das Spaltmass nicht mehr gestimmt. Nun ist mir bei genauer Besichtigung aufgefallen , das die Stoßstange im ganzen ca. 1,3 cm nach unten versetzt ist. Siehe Bilder. Ist das soweit normal ? Ich finde das etwas viel ! Zudem fehlt ein Kunststoffclip im Radlauf. Ich habe so das Gefühl das die Stoßstange garnicht ab war. Habe letzte Woche an die BMW Werkstatt eine Reklamation geschrieben , allerdings keine Antwort bekommen. Was meint ihr ?

Grüße Kraut

Beitrag von „maxey“ vom 31.5.2025, 09:56

Ja das sieht nicht schön aus. Ich kenne das von vielen Minis, dass die Spaltmaße nicht unbedingt immer perfekt sind zwischen Haube und Stoßstange, aber das ist schon extrem. Ist denn die Stoßstange überhaupt richtig angeschraubt? Also wenn du die Haube aufmachst, sitzen alle Schrauben richtig und fest?

Die Haube ist richtig zu und eingerastet?

Beitrag von „Superkraut“ vom 31.5.2025, 10:13

Ja die Schrauben sitzen alle. Sieht soweit gut aus mit den Schrauben. Klar, Haube ist zu. Ich meine, er war bei BMW. Reparatur mit Spur einstellen hat über 700 Euro gekostet. Muss ich dieses Spaltmaß akzeptieren?