

Frage

R50

Späne an der Einfüll und Ablassschraube des Differenzialgehäuse

Beitrag von „ThoSchosMini“ vom 5.7.2025, 15:10

Hallo an alle. Habe Heute das Öl am Differenzialgehäuse abgelassen und meines Erachtens zu viel Späne an der o.g. Schrauben festgestellt. (Siehe Bild)

Oder ist das bei einer Laufleistung von rund 285000 km noch normal?

Habe den Mini Cooper W10B16B ,Getriebe GS5-65BH

Bj 2002 85 kw

Danke Euch schonmal im voraus.

Beitrag von „Kuhpa“ vom 5.7.2025, 19:03

Bei den Spänen , lief das Getriebe denn noch „normal“?

Normal sind die bei der Laufleistung längst fritte...

Aber vielleicht ist es ja auch nicht das erste...

Beitrag von „ThoSchosMini“ vom 5.7.2025, 19:37

Also das Getriebe ließ sich gut schalten und ich fand auch keine Auffälligkeiten bei einer Probefahrt von 10min mit vielen Schaltvorgängen.

Ob schon mal ein neues verbaut wurde,kann ich nicht erkennen bzw nachvollziehen.

Werde es mal spülen und schauen, ob noch mehr rauskommt. Das Öl sah noch einigermaßen

gut aus.

Danke Dir.