

Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 4.5.2018, 11:28

So leute,

ich glaube, es hat wieder meinen Heizungswärmetauscher getroffen. Vorhin bei recht zügiger Fahrweise fing es plötzlich an aus dem Fußraum zu dampfen und die Scheiben haben nen Schlag gekriegt. Ich denke, dass es wiederum der Heizungswärmetauscher sein könnte, wobei ich den erst vor 2 Jahren Nagelneu von BMW ersetzt habe. Habe kurz die Abdeckung etwas geöffnet. Zu sehen war erstmal nichts, es ist auch nichts nass! Wasserstand im Ausgleichsbehälter ist ebenfalls recht gleich geblieben. Vermute dass er an einer kleinen Stelle undicht geworden ist und es nun langsam rauströpfelt.

Das sind alles nur Vermutungen. Hat einer eine Idee, was es vielleicht sonst sein könnte? Es kann doch nicht sein, dass die Dinger so oft flöten gehen.

Beitrag von „Sascha“ vom 4.5.2018, 13:09

Servus!

Kann eigentlich nur der WTauscher sein und war auch mein erster Gedanke, als ich deinen Titel gelesen habe!

Sascha

Beitrag von „tw21“ vom 4.5.2018, 18:40

Da würd ich mal gleich schauen und nicht beobachten. Bei mir lief die Soße in den Teppich.

Das hakt sich da voll gut fest 🤪

So Wärmetauscher ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer und recht einfach zu tauschen.

Günter