

technisches Problem

R52

Fensterheber fahrtür mini Cabrio 2008

Beitrag von „SnowyBand533“ vom 1.6.2019, 08:34

Hallo,

Der Fensterheber fahrerseite macht mir sorgen.

Beim hoch oder runterfahren stoppt der Motor erst viel später als das Fenster hoch oder runter ist. Die Folge ist dass es dann klackert in der Tür als wenn der Motor über ein Zahnrad weg läuft.

Kennt ihr dieses Phänomen?

Vielen Dank für eure Antworten.