

## Beitrag von "PlainNight773" vom 1.11.2019, 14:14

Servus zusammen!

Ich hab seit kurzem einen R53 S 163 Ps kompressor aus 11/2003. km-stand 201.000km Aus 95615 Marktredwitz.

nur macht er zu Zeit morgens wenn es kalt ist ein klackergeräusch. Öl ist ein 5w-40 drin.

Hier das Video zum Geräusch:

[media]https://youtu.be/k13jNWsU0rg[/media]

.6B3EE19C-88DA-4318-AF4B-218529312FE7.jpeg