## Beitrag von "Sascha" vom 9.7.2020, 22:09

Servus!
Ist alles so wie es sein soll!
Die Schrauben Mega verrostet und das Geschmotze hat jeder unter seinem Ventildeckel!
Wenn der Ventildeckel nirgends gerissen oder sonst was ist,
neue Dichtung und zu damit.
Da die Bundschrauben über 120€ kosten, hat sich dein Vorbesitzer bestimmt
diese Kosten gespart und die Alten wiederverwendet.
Sascha