

technisches Problem

R53

Auch die neue Lichtmaschine lädt nicht?

Beitrag von „tw21“ vom 17.6.2021, 22:14

Batterie vielleicht defekt?

Lichtmaschine wars dann wohl nicht

Günter