

technisches Problem

R53

## Kompressor lauter/träge

Beitrag von „tw21“ vom 14.8.2021, 23:49

Schau mal schnell nach dem kurbelwellenpulley. Wenn da der gummi zerbröselt eiert das auch und massiert sich in die ölpumpenplatte rein. Oder halt ein lager umlenkrolle. Riemen ab alle mal von hand drehen und dran wackeln.

Günter