

technisches Problem

R53

Kompressor lauter/träge

Beitrag von „Molo456“ vom 18.8.2021, 22:17

Soooo...

Guten Abend,

habe eben Mal den kleinen aufgebockt und die Rechte Seite frei gemacht. Umlenkrollen, Lichtmaschine, Klimakompressor alles lässt sich super drehen. Jetzt habe ich Mal den Kompressor etwas gedreht aber seht/hört am besten selbst:

[VID_20210818_214533.mp4](#)

Jetzt ist natürlich die Frage was ist das genau was so komisch gwitscht. Meiner Meinung nach kam es eher Kompressorseitig als von der Wasserpumpen Seite.

[Calibra4ever](#) deine Meinung würde mich auch Mal interessieren.

LG Moritz