

Frage

JCW

## JCW Carbon Armaturenbrett hat helle Flecken..

**Beitrag von „Maik96“ vom 9.6.2022, 14:41**

Die helle flecken sind kein Feuchtigkeit sondern Delaminierung also der Klarlack löst sich vom Carbon. Die einzige Lösung ist der kompletter Klarlack abschleifen (aber Vorsicht das die kohlstofffasern nicht beschädigen) und dan neu lackieren.