

Anleitung **R53** **Zündspulenstecker.**

Beitrag von „SvenR53“ vom 25.6.2022, 20:40

Also hab eben noch bemerkt, dass man die Blau Buchse im Stecker nach vorne schieben kann. Gehe mal davon aus, dass das eine Art Verriegelung war. Jetzt scheitert es wahrscheinlich nur noch am Auspinwerkzeug. Ich hab bestimmt das richtige, weiß aber nicht welches....