

Wischwasser, Schlauchverbinder in der Motorhaube?

Beitrag von „battlecore“ vom 5.10.2024, 16:55

Mahlzeit.

Ich hab auch mal wieder was seltsames. Wurd ja auch mal Zeit ne.

Vor zwei Wochen hab ich den Wasserbehälter einmal leergesprüht weil ich Winterflüssigkeit draufmachen wollte und das andere Zeug raushaben wollte.

Das war auch kein Problem.

Aber nach dem auffüllen liess sich das Wasser nicht dazu bewegen aus den Düsen zu kommen.

Da kam ab und zu mal son kurzer schluck raus, eher Tropfenweise.

Ich dachte erst das jetzt vielleicht Luft in der Pumpe ist und die ein Problem mit dem ansaugen hat.

Aber nach zahlreichen Versuchen blinkte der Wischerhebel wieder und der Behälte war leer.

Also irgendwohin geht das Wasser.

Heute die Haubenverkleidung abgemacht und da kam wieder kurz son kleiner Spritzer aus den Düsen und dann nix mehr.

Das Wasser kommt aus diesem Verbinder der es in Linke und Rechte Düse verteilt.

Es kommt unter diesem roten Verschluss oder Deckel raus.

Die Düsen scheinen ja nicht verstopft zu sein, es kam ja erst wieder ganz kurz was raus.

Guggstu Video:

https://youtu.be/_ZsjkhpOTc

Also dacht ich mir das Ding ist warscheinlich bissle alt und undicht geworden.

Hab also ganz simpel 2K Kleber drumgemacht am Rand.

Dummerweise kommt da nun immer noch kein Wasser aus den Düsen.

Hat dieser rote Deckel an dem Verteiler etwa auch eine weitere Funktion??

Ist dasn Ventil?

Z.b. Luft rauslassen aus der Leitung??

[20241005_155622.jpg](#)

[20241005_154605.jpg](#)