

# Tachobeleuchtung/ Blinkergerton/ Radio ohne Funktion

Beitrag von „BoldSun3013“ vom 18.10.2024, 16:39

Moin,

also ich möchte mit meiner Vermutung keine festen schlüsse geben, aber es klingt stark nach BCM.

Meiner macht auch schon etwas länger Probleme, nur konnte ich mich nicht drum kümmern, da ich im Moment andere Baustellen habe am Fahrzeug.

Dennoch ist es bei mir auch trocken, aber vielleicht sind andere stellen bei euch am Fahrzeug feucht geworden. Ich würde erstmal die sache genauestens überprüfen. Bevor ich mir ne neue BCM besorge, würde ich es aber trotzdem auseinander nehmen und gucken ob es im inneren oxidiert ist oder so. Wenn dann trotzdem nichts geht, dann erst ne neue besorgen.

Viel Erfolg!!