

Beitrag von „Robin_94“ vom 25.1.2025, 09:05

Ich habe ihn halt soweit versucht zu kippen wie das die starre Kupplungsleitung zulässt.

Ich würde mal so schätzen das es vielleicht 45 grad waren... da unten ist auch alles sehr eng.

Oder versuche ich am besten Teile abzuschrauben , damit ich den wirklich mal 90 grad schräg halten kann?

Ich bin nämlich kurz davor die komplette Kupplung mit alles was dazu gehört neu zu machen 😊 , weil ich weiß halt nicht wie der Vorbesitzer gearbeitet hat

Danke für die schnelle Antwort 😊