

technisches Problem

R53

Panorama Schiebedach: Ablauf verstopft

Beitrag von „alaekzz“ vom 18.3.2025, 18:23

Bei Druckluft ist die Gefahr, dass evtl der Ablaufschlauch abspringt. Muss nicht, kann aber! Haben früher in der Werkstatt Schweißdraht oder ähnliches benutzt.

Bau mal die innere A Säulenverkleidung ab, dann solltest du den Schlauch sehen können. Vlt sogar wo er am Armaturenbrett entlang geht.